

**Erledigt**

## **R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?**

**Beitrag von „THack87“ vom 16. Februar 2020, 20:33**

Ich mache es halt wie immer.

Kopiere die Info.plist auf den Desktop, Editiere sie mit dem 'Text Editor' und ziehe sie dann wieder zurück.

Dies hat seit 2 1/2 Jahren immer so geklappt.

Jetzt nicht mehr.

Schon komisch.

Überlege, über die Time Capsule nochmal ein Mojave Backup reinzumachen & dann nochmal per USB Stick frisch zu Updaten.

Einzig was ich noch machen kann ist, dass ich im Boot bei Clover, alle Hacken setze..