

In Arbeit

AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Februar 2020, 11:30

Probier einen anderen Kernel/Prelinkedkernel oder mal El Capitan nicht auf den Stick sondern auf die SSD zu installieren.

Und einen USB2 Port benutzen, USB2 stick