

**Erledigt**

## **Kein Ruhezustand wegen USB 3.0 PCIe Karte**

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 18. Februar 2020, 14:54**

[apfelnico](#) Danke für die Erklärung

[plasticmac](#) Bei Catalina gibts da einige Bugs. Unter anderem macht Catalina bei mir einfach ein Software Reboot beim Aufwachen... Allenfalls hilft auch <https://github.com/acidanthera/HibernationFixup>