

Erledigt

## Experiment: OpenCore (OCSupportPKG) Firmware (Implementierung im UEFI)

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Februar 2020, 18:17

Hast du vorher die ESP leerräumt und einen USB Stick mit einer Shell bereit gelegt?

[Zitat von Intel6600](#)

aber der Bildschirm bleibt nur schwarz.

Kommt gar kein Mainboard Logo und der Setup Aufruf geht auch nicht?

oder

Das Mainboard Logo kommt aber anschließend dann kein Boot Picker?

War bei mir auch so, du musst über die Shell zur boot.efi navigieren und macOS von Hand anschieben, als Alternative rEFInd installieren das kann nämlich APFS Volumen erkennen.

