

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „ampman“ vom 18. Februar 2020, 19:31

Was mich stutzig macht ist folgedes.

Warum zum Teufel funktioniert alles auf Ubuntu ohne Treiber oder sonstiges?

Titan Ridge wird erkannt.UAD wird erkannt.Und alles ohne zusätzliche Treiber.

Auf WIN 10 funktioniert das nach Treiberinstallation auch.

Nur auf den Mac nicht.Obwohl die Titan Ridge erkannt wird.

Was hat da Apple gemacht damit wir Mac Pro 5.1-4.1 und 3.1 User neue Macs kaufen müssen?

Meine Vermutung ist.....der Treiber ist so geschrieben das er erkennt ob es ein Mac Pro 5.1 und sperrt die Signierung.

Unter Ubuntu und Win passiert das nicht,weil da kein Apple Treiber installiert ist der das Kontrolliert.Dasselbe gilt auf Ubuntu.

Es müste doch möglich sein den Mac Thunderbolttreiber zu patchen,so das er denk es ist ein Mac Pro 7.1

Oder so wie Dosdude Patcher,das uns erlaubt Catalina zu nutzen.

Ich wäre gespannt was passiert wenn jemand das Betriebssystem so Patcht,das der Treiber denkt es ist ein Mac Pro 7.1.

Signiert er dann die TB Geräte?

Da wäre ich richtig gespannt.