

Erledigt

USB 3.0 Buchse wird unter Catalina nur noch als USB 2.0 erkannt

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Februar 2020, 23:33

Aktualisiere mal Hackintool. Gerade bei USB lag vieles im Argen und ist jetzt weitestgehend gefixt. 3.1.4 ist im Moment aktuell. Gehe dazu ins Menü "Hackintool" und wähle "Check for Updates ...".