

Erledigt

ThunderboltEX 3-Karte mit ASUS Prime Z370-A

Beitrag von „apfelnico“ vom 19. Februar 2020, 10:51

"AIC Location Group" und "AIC Location" müssen mit deinem gewählten Steckplatz übereinstimmen. "Windows 10 TB Support" kannst du einschalten, "Boot Support" ebenso.

Windows brauchst du nicht, du musst nichts updaten. Wenn macOS hochgefahren ist, starte "IORegistryExplorer" und sichere eine Datei ("File"-Menü, "Save"). Lade es hier hoch und wir können weiter schauen.

[Zitat von Sn0west](#)

... aber es will nicht.

Woran machst du das fest? Im Systembericht/Systeminformationen steht bei Thunderbolt kein Eintrag. Das ist normal. Trotzdem wird Thunderbolt3 sowie USB-C funktionieren. Für HotPlug benötigst du noch eine angepasste SSDT. Aber Geräte, die vor dem Anschalten angesteckt sind, sollten auch so funktionieren.