

# Radeon VII im Hackintosh

**Beitrag von „DSM2“ vom 20. Februar 2020, 17:43**

Bei Gigabyte wird MSR eigentlich nicht gelocked.

Bei Asus oder anderen Herstellern sieht das etwas anders aus.

Bestes Beispiel aktuell.

AMI hat die MSR Register verändert. Sprich das Unlock Setting im Bios ist aktuell absolut nutzlos, bei recht vielen Boards und die Hersteller haben es noch gar nicht gerafft.

Vorher musste `mov esi,0x8000` auf `mov esi,0` gesetzt werden damit es unlocked wird, jetzt ist es aber `mov ebx,0x8000` was auf `mov ebx,0` muss.

Generell nur ne Namensänderung aber das sorgt dafür das im Bios nichts unlocked werden kann.