

# Warum funktioniert das?

**Beitrag von „apfelnico“ vom 20. Februar 2020, 19:24**

Was für eine Vermutung? Gigabyte Ritan Ridge mit original Firmware 23 brücken und in Slot4 in den MacPro stecken, fertig.

Ach so, wegen Kaltstart? Keine Ahnung was der konkret gemacht hat, jedenfalls nicht das weitergehende was hier passiert. Sonst hätte er auch stolz im Systembericht auf Thunderbolt gezeigt.

Eine Variante wäre OpenCore ohne Bootpicker davor, um die Karte zu initialisieren.