

**Erledigt**

## **Mein Catalina friert nach einiger Zeit, Programme bringen das System ebenfalls zum Einfrieren**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 22. Februar 2020, 13:16**

Zitat von Jono

Ja Thunderbolt funktioniert, aber kein Hotplug.

Das lässt sich ändern via SSDT. Das hier ist auch interessant:

<https://osy.gitbook.io/hac-mini-guide/>