

# **Ruhemodus funktioniert erst beim zweiten mal.**

**Beitrag von „Peter\_Pan“ vom 23. Februar 2020, 10:41**

Hat etwas gedauert aber hier ist der EFI Ordner.

Beim erstellen des USB Kext mit dem Hackintool werden auch zwei SSDT Dateien erstellt. Müssen diese verwendet werden?

Könnte es eventuell auch an einer Bios Einstellung liegen? Beim zweiten versuch in den Ruhemodus zu gehen bleibt der Rechner im Ruhemodus.

Nur beim ersten Versuch wacht er nach 2-3 Sekunden wieder aus dem Ruhemodus auf.