

**In Arbeit**

# **AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS**

**Beitrag von „ralf.“ vom 23. Februar 2020, 16:04**

Firewire hab ich da gesehen - solltest du im Bios deaktivieren.

Probier einen anderen Prelinkedkernel. In dem Tread sind ja 3  
und anderen Kernel