

Erledigt

Hackintosh

Beitrag von „karacho“ vom 23. Februar 2020, 21:23

Kein USB. Nutzt du eine USBPorts.kext oder USB-UJA.aml? Oder hast du UsbInjectAll.kext mit Einträgen wie uia_exclude uia_include in den boot-args? Wenn ja, dann wird das wohl nur zum alten Board passen. Für das neue Board brauchst du dann auch eine neue USBPorts.kext bzw angepasste Einträge in den boot-args.