

In Arbeit

AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS

Beitrag von „ralf.“ vom 25. Februar 2020, 09:37

Ich meine das der Fehler auftritt, wenn in System/Library/Extensions gar keine Kexte sind. Hatte ja oben ein Tool verlnkt um den Stick zu erstellen.

Die einfachst Methode, wenn du einen Mac hast: die SSD am mac anschließen, egal wie, z.b. mit einem usb-Adapter. zur Not einen USB Stick am mac anschliessen. Und darauf El Captian installieren. Wenn sich El cap da am mac booten lässt. Dann Kernel und prelinked kernel einsetzen.