

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Mauricepierre“ vom 25. Februar 2020, 10:21

Hallo alle Zusammen,

bin seit ein paar Monaten hier fleißig am Mitlesen und hab, auch dank von [JimSalabim](#) , meinen ersten Hackintosh zusammengebaut. Hat alles auch super funktioniert und lief ein paar Wochen sehr stabil. Seit ein paar Tagen friert nun der Hackintosh ein, wenn er unter Voll-Last steht. Es gibt immer so Blitzer am Bildschirm und dann friert er ein. Das passiert vor allem beim Arbeiten mit DaVinci Resolve (rendern). In istat Menu sieht man dann auch ungewöhnliche Ausschläge auf 100 Prozent des GPU Prozessors.

Jetzt ist meine Frage, woran das liegen kann. Hab ich irgendwas falsch aktualisiert oder hängt das mit der Windows Installation zusammen, die ich wie von Jimsalabim beschrieben, auf getrennter SSD mit ausgebauter macOS SSD über den UEFI gemacht habe. Kann leider nicht nachvollziehen, ab wann das Problem genau aufgetreten ist. Jedenfalls war es es noch nicht vor der Windows Installation vorhanden.

Was auch noch komisch ist, dass, wenn ich den Rechner neu starte, immer sofort in Windows gebootet wird. Nur wenn ich F12 drücke komme ich über die Bios Auswahl auf die UEFI Festplatte. Wenn ich das dann aber wieder im Bios ändere, schiebt sich beim nächsten Hochfahren Windows auf die erste Position beim Booten. Eigentlich sollte doch immer zuerst das Clover-Auswahlmenü kommen oder hab ich da was falsch verstanden. Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Vielen Dank schonmal. Ich hänge mal meinen aktuellen EFI-Ordner ran...

[EFI.zip](#)