

Hile/Fragen

Beitrag von „Thedoc“ vom 25. Februar 2020, 19:41

@[Agrarfotograf](#) inzwischen erkennt er meine gtx 1060 aber mit nur 256 mb, und seitdem sie aktiviert ist ist es etwas laggy geworden evt auch einfach weil sie aktuell nur mit 256 mb läuft? denk mal das fehlt noch irgendwas

Efi ordner:

[EFI.rar](#)

Gibt es einen WLAN driver für den WLAN stick? : Msi us54ex

Welches Günstiges bluetooth dongle würdet ihr mir empfehlen?

und sound müsste gefixt werden aux / hdmi , wobei hdmi wichtiger wäre

und dickes danke für die tolle hilfe hier im forum

Edit habe gelesen das der stick wohl geht , habe den installiert aber er zeigt mir kein wlan an soll wohl dieser Chipsatz

[Ralink RT2870](#)

Sein , soll die kext RT2870USBWirelessDriver.kext sein

habe sie von hier

[RT2870USBWirelessDriver](#)

genommen leider ohne erfolg nach dem booten wird der stick nicht angezeigt