

UEFI neuinstallation

Beitrag von „g-force“ vom 26. Februar 2020, 19:29

Das liegt ziemlich sicher an den Einstellungen im BIOS. Wie schon öfter gesagt, muß dort zwingend AHCI ausgewählt sein.

Dann sollte unbedingt UEFI-Modus aktiviert sein, normalerweise CSM auf deaktiviert.

Da wir dein BIOS nicht genau kennen, solltest Du Fotos von den Einstellmöglichkeiten machen.