

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „DSM2“ vom 27. Februar 2020, 18:22

So ist das ganze aber nicht ganz korrekt, wie bereits von mir geäußert vermute ich hier irgendwo auch eine Hardware-Geschichte,

die ich heute auch an einem Gigabyte X299 Designare EX reproduzieren konnte, kann es aber weiterhin noch nicht eingrenzen aber im großen und ganzen ist es so das :

An meinem Gigabyte C621 Aorus Xtreme kriege ich gar kein Thunderbolt ohne die Custom Firmware.

Egal ob mit dem Bios das kein Thunderbolt Support hat oder auch das bios welches Thunderbolt Support besitzt.

Zudem mounten die Devices hier ohne Probleme durch egal welcher Anschluss und es wird auch korrekt erkannt und entsprechend richtig zugeordnet.

Davon abgesehen kann ich sogar eine eGPU ankleben und als Ausgabe betreiben.

Allerdings muss man auch sagen das man hier noch weiter Arbeit reinstecken muss...

Ich bin aber nicht mehr bereit nochmehr Zeit in das ganze zu stecken, es ist einfach zu viel gelaufen das ich mich entschlossen habe der Szene den Rücken zu kehren.

Der heutige Tag hat mir einfach mal wieder bewiesen wie hinterhältig und falsch einige sind.

Danke für alles und auch danke an alle beteiligten!

Danke der Community für all die schöne Zeit hier!

Macht es gut