

Update auf Catalina

Beitrag von „g-force“ vom 27. Februar 2020, 20:00

Das würde im Umkehrschluß bedeuten, daß mein Hackintosh ohne diese "SSDT-EC-USBX.aml" und ohne ACPI-Patches nicht bootet?

Ich teste das gerne mal aus. Nur zum Verständnis: Es sind diese Renames gemeint?



EDIT:

Ich habe ohne Probleme mit der angehängten EFI in mein Catalina gebootet. Ich bin ehrlich gesagt auch etwas verwundert.