

Erledigt

Bootzeit sehr lang - ggf Fehler in der Config

Beitrag von „Maddeen“ vom 27. Februar 2020, 21:34

Der Keybag Error kommt ja mehrfach vor - und zwar so oft, dass es nicht "pro Volumen" sein kann. Denn ich habe nur meine macOS Platte und die CC-Partition.

Es folgt auch weder davor noch danach eine UUID oder ähnliches, wo man einen Bezug zur Platte sehen könnte ... via Google findet man auch nur Leute, die das gleiche fragen.

Habe nicht mal annähernd eine Info gefunden, was mir das sagen soll.

Bzgl. dem PowerSupply - alle anderen Infos die ich via Google finden konnten, gehen alle in die gleiche Richtung --> falsche USB-Konfig. Wobei ich mich exakt an den Guide via Hackintool gehalten habe.

Ich werde wohl mal - mindestens für ein kurzes Testing - meine USB-SSDT nutzen, anstatt des USBPort.kext. Vielleicht gibt es ja unterschiede...

Tante Edit: Der Plan die USB-SSDT anstatt der USBPort.kext zu nutzen hat exakt KEINE SEKUNDE Unterschied gemacht 😊 er bleibt zwar an einer anderen Stelle länger stehen, aber ich sehe immer noch die USBPowerEinträge... somit gehopst wie gesprungen, was man nutzt

