

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 28. Februar 2020, 15:24

[BIOS flashen](#) würde ich lassen. Du weißt nicht was Beelink an der Hardware geändert hat zwischen den Revisionen.

Hast du das entsperrte BIOS drauf? Wenn ja versuch mal [DVMT](#) auf 64MB zu setzen.