

**Erledigt**

## **Yosemite Rechner aufrüsten**

**Beitrag von „applecitronaut“ vom 28. Februar 2020, 19:04**

So hab das neue Board drin die CPU ist in. Arbeite jetzt mit der i5 6600. Die funktioniert. Leider bekomme ich an dem Board die hinteren USB 3 Anschlüsse nicht zum laufen. Wäre da für Tips dankbar.

[config.plist](#)