

Acer Aspire 3 - i5 10210u - SSD nicht erkannt

Beitrag von „krawall“ vom 29. Februar 2020, 12:31

Update 01.03.2020:

Aufgrund einer Inkompatibilität (Optane) werde ich das Laptop zurückgeben, das Thema ist somit erledigt.

Ich habe hier ein Acer Aspire 3 A315-54-53AC vor mir. Das Notebook hat folgende Spezifikationen:

- Prozessor: Intel Core i5 10210U (4 x 1.6 GHz)
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
- Speicher: 256 SSD Kingston RBU-SNS8154P3256GJ1
- Grafik: Intel UHD-Graphics

Es ist mir möglich, die Installation mithilfe von [al6042](#) zur Verfügung gestelltem EFI Ordner zu starten. Die verbaute SSD wird mir trotz HFSplus.efi in /drivers/UEFI nicht angezeigt. Die Möglichkeit im BIOS AHCI einzustellen finde ich beim besten Willen nicht (Fotos der Einstellungen angehängt). Das BIOS ist bereits die aktuellste Version 1.08. Den EFI Ordner findet ihr angehängt, über Hilfe würde ich mich sehr freuen! 😊