

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „apfelnico“ vom 29. Februar 2020, 14:59

[Wolfe](#)

Völlig irrelevant beim MacPro5.1. Da wird nichts im BIOS ausgewählt, da ist kein BIOS vorhanden. Dem MacPro ist auch herzlich egal, ob überhaupt etwas in der EFI liegt. Erst mit „bles“ lässt sich ein neues Verhalten mit Zeiger auf eine bestimmte EFI erzwingen.