

Erledigt

USB2 Ja....USB3 NEIN Hackintool und seine Tücken

Beitrag von „applecitronaut“ vom 29. Februar 2020, 17:14

Hallo Gemeinde,

habe meine Rechner soweit am laufen, Alle Ports laufen als USB2, nur wollen die USB 3 Ports nicht. bzw. ich bin zu blöd dafür.....

Ich verwende 10.15.3 Clover 5.9.2.1 und Hackintool 3.2.2

USBInjectAll.kext (0.7.1) und XHCI-200-series-injector.kext (0.5.0) liegen in efi/clover/kexts/other

leider komme ich mit keiner der Anleitungen auf einen grünen Zweig.
Habe so Probleme Wie:

Wie schalte ich in der config.plist das Portlimit aus?

oder

10. Starten Sie danach neu mit dem Bootparameter „-uia_exclude_ss uia_include=HS01,HS02“

13. Starten Sie danach neu mit dem Bootparameter „-uia_exclude_hs“ ohne dem Bootparameter „-uia_exclude_ss“

????? da haut irgendwas auch nicht hin. Bekomme jedenfalls keine USB 3 Ports zu sehen.

Wäre für Hilfe sehr dankbar.

[EFI.zip](#)

[config.plist](#)