

MSI Z390 ITX - 2 Probleme bei Post Installation

Beitrag von „flymovies“ vom 29. Februar 2020, 21:21

So, nach etlichen Versuchen bin ich ein Stück weitergekommen: Ich kann mit EmuVariableUEFI booten und habe Hardwarebeschleunigung auf der 5700XT.

Anbei der aktuelle EFI Ordner, die Konfiguration ist auf Mac Pro 7,1 im SMBIOS.

Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem: Sobald ich ein Programm installiere, das tiefer in die Eingeweide von OSX eingreift (Norton Antivirus, Little Snitch), sehe ich den Login-Screen nicht mehr. Kurz vor dem Wechsel wird der Bildschirm schwarz.

Lilu und WEG sind auf dem letzten Stand.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?

UPDATE: Habe jetzt die Grafikkarte auf eine AMD Frontier Edition gewechselt. Damit läuft 10.15.3 ohne Probleme.

Vielleicht versuche ich das Experiment mit der 5700XT nochmal in Zukunft mit 10.15.4, allerdings ist die Frontier Edition komplett ruhig unter 10.15.3 - die Lüfterprobleme von Mojave sind passé.

Außerdem hat die FE in Geebench 5 etwas mehr als 20% Leistung. Das finde ich schon nicht schlecht, warum soll man da wechseln 😊

