

In Arbeit

Clover zu Opencore und Mainboard-Tausch Intel->AMD

Beitrag von „Zeitter1“ vom 2. März 2020, 18:28

Ja hatte ich aber die Debug Version von OpenCore nicht draufkopiert... habs schlicht überlesen



Das Gigabyte X570 Aorus Pro mit Ryzen 5 läuft nun. Alles wird wie gewohnt erkannt Lan, Sound, ... nur habe ich ein ganz komisches Problem, wozu mir die Konsole auch keinerlei Logs ausgibt. Es endet einfach ohne das zu dem Zeitpunkt ein Fehler auftritt.

Setze ich die SystemUUID und SystemSerialNumber, startet der Mac und ich kann ihn wunderbar nutzen. Wenn ich den Mac dann ausschalte und später wieder einschalte, melde ich mich an und keine 2 Minuten später (Mal 1-3Minuten) friert alles ein und ich muss den Power Off Schalter nutzen. Nachdem ich eine neue SystemUUID + Serial vergebe, geht es wieder bis zum nächsten Neustart.

Wäre super, wenn jemand da noch eine Idee hätte. 😊 Danach stelle ich dann die fertige EFI bereit.

Nachtrag: Vielleicht wäre noch anzumerken, dass ich mich nach dem ersten Mal einfrieren nicht mehr bei Apple (iCloud etc.) angemeldet hatte und der Fehler trotzdem auftritt.