

In Arbeit

AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS

Beitrag von „ralf.“ vom 2. März 2020, 19:33

Ich hatte da Probleme mit dem Datum. Das Systemdatum sollte zum Datum von der El Capitan.app passen.

Das ist ganz entscheidend bei der Installation. Das Datum auf ein paar Tage danach einstellen, wann die El Cap datiert ist.