

In Arbeit

Clover zu Opencore und Mainboard-Tausch Intel->AMD

Beitrag von „Zeitter1“ vom 2. März 2020, 21:52

Okay danke für die Info hab noch eine RX580 rumliegen. Mal sehen aber das es immer nur ab dem zweiten Boot auftritt verwundert mich. Ich behalte es aber im Auge.

Nachtrag: Es lag scheinbar an dem Programm iStat Menus. Ich verwende aktuell noch keine kext für die Sensoren. Und nachdem ich mich bei Setapp angemeldet hatte, wurde auch iStat Menus für den nächsten Start aktiviert. Dies habe ich deinstalliert und nun geht alles problemlos. Ich werde morgen mal die zusätzlichen kext mit iStat Menus testen.