

# Gigabyte Z390M Gaming

Beitrag von „ThomasG“ vom 3. März 2020, 15:28

[CMMChris](#) wie in meinem OP oben steht: BCM94360CS2

Intern an einen USB-Port angebunden, der mit USBPorts.kext und Hackintool konfiguriert ist und als internal deklariert ist. Im Augenblick sehe ich keinen anderen Grund, weil ich am Wochenende nur das Update auf OC 0.5.6 gemacht habe und dabei das Model umgestellt habe...

Meinen aktuellen EFI-Ordner findest Du ja oben im OP.