

# Gigabyte Z390M Gaming

**Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2020, 15:32**

Deine USBPorts Kext dürfte im neuen SMBIOS keine Wirkung mehr zeigen. Den Grund solltest du selbst erkennen wenn du einen Blick auf die info.plist wirfst. Entsprechend ist es wahrscheinlich, dass die von dir beschriebenen Probleme von der USBPorts Kext verursacht wurden. In der USBPorts Kext fehlen übrigens auch die Power Properties. Dadurch können die Ports auch nicht mehr als 500mA liefern.