

Gigabyte Z390M Gaming

Beitrag von „ThomasG“ vom 3. März 2020, 16:40

Ok, ich habe den USBPorts.kext abgeändert, das Target steht jetzt auf iMac18,3. Die Settings sind in dem Plist jetzt drin. Rechner ist neu gestartet und macht bisher einen guten Eindruck. Im Hackintool kann ich sehen, das sich was geändert hat. Er erkennt die Ports so, wie sie im Kext stehen. War mir gar nicht aufgefallen, dass das nicht mehr richtig aussah. Jetzt bin ich mal gespannt und werde mal 1-2 Tage so arbeiten. Es interessiert mich einfach, ob sich da jetzt wirklich wieder die Fehler zeigen.

Danke für Deine Hilfe und Geduld...