

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Leggalucci“ vom 3. März 2020, 20:12

[Zitat von al6042](#)

Das sieht mir fast so aus, als wenn du ein Problem mit dem RAM und dessen XMP-Einstellungen hättest

Mit dem aktuellen BIOS 1401 hat es dann auch mit den Modulen funktioniert.

[al6042](#) Danke, [BiosUpdate](#) gemacht und der Fehler ist weg. Jetzt habe ich noch das USB/BT-Problem.

Ist der Ablauf für oPenCore mit Hackintool der gleiche wie unter Clover?

Kommt dann die SSDT-UIAC.aml noch immer in den Ordner ACPI und dann in der Config.plist hinzufügen, genau wie USBPorts.kext ?