

**Erledigt**

## **Feinschliff nach 10.15.3 Update**

**Beitrag von „doorstep“ vom 3. März 2020, 20:45**

Hallo,

mein System läuft soweit ganz gut, jedoch gibt es da noch drei Probleme.

Die WLAN-Karte (BCM94360CS2) liefert meist nur den halben Datendurchsatz. Heißt wenn man per Ethernet lädt, hebt sich die Downloadgeschwindigkeit an (600Kb/s < 1,6Mb/s). Andere WLAN Geräte haben dieses Phänomen nicht und die Continuity-Funktionen laufen alle.

Außerdem wirft das System nach dem Sleep immer alle USB-Sticks/Geräte aus und zeigt mir das auch sehr nett an.

Punkt drei, ist der eigenartige Systemlauf bis zum ersten Sleep. Das System wirkt sehr beschäftigt, USB-Geräte werden sehr spät erkannt, wenn man die Lautstärke ändert läuft dies nicht sehr flüssig und im Allgemeinen braucht es einen langen Moment zum Laden von Anwendungen. Sobald der erste Sleep vorbei ist, rennt das System ordnungsgemäß. Die Ausgabe der Konsole lässt auch keinen Grund erschließen.

Die config.plist habe ich angehängt und meine aktuellen Kexpte, die ich verwendete, sind diese:

AppleALC  
CodecCommander  
FakeSMC  
IntelMausiEthernet  
Lilu  
SkylakeGPolicy  
USBInjectAll  
WhateverGreen

Alles ist soweit auf dem neusten Softwarestand.

Ich hoffe ihr habt ein paar Ansatz zu meinen Problemchen.