

Erledigt

Hackintosh Ryzen 5 1600AF und 1070 Strix im Dualboot mit Win10

Beitrag von „BosskingSvB10“ vom 4. März 2020, 00:04

[Zitat von ralf.](#)

Wenn du neue Kexte hast: einen USB-Stick der mit Windows FAT32 formatiert ist. Da kommt der EFI-Ordner drauf.

Und da kannst du Kexte testen, ob sie funzen, und ob der Hack damit läuft.

das Problem ist, ich komme nicht ins BIOS. Ich bekomme selbst wenn ich F2 /ENTF spamme nur einen Blackscreen. Ich habe auch die MacOS SSD schon abgezogen und einen BIOSReset gemacht. Ich habe einfach die Kexte die in deinem Guide stehen hinzugefügt. Dann neugestartet und ein paar den Stick ausgeworfen. Danach habe ich meine Tastatur abgezogen, wodurch sie nicht mehr erkannt wurde(in egal welchen Ports). Daraufhin habe ich einen Hardwareseitigen Neustart ausgelöst, (was zuvor keine Probleme machte) und seit dem geht gar nix mehr. BIOS Reset brachte auch nix....

Deshalb habe ich gerade Angst dass ich mir das BIOS zerschossen habe.

Edit:Irgendwer eine Idee?