

Erledigt

HP Pavilion 15 p207ng

Beitrag von „Michael1984“ vom 4. März 2020, 19:53

[Zitat von RenStad](#)

Nur mal so nebenbei, die Einstellungen im Bios hast Du schon überprüft (Memory für Grafik 64MB) ?

Ja das sollte passen. Wobei ich das Gefühl habe, mein BIOS ist abgespeckt. Da waren mal mehr Auswahlmöglichkeiten, als ich es über Windows 10 UEFI Einstellungen booten lassen habe.

[Zitat von eVillain](#)

hab dir die config 2.plist etwas angepasst .

WEG und Lilu hast du installiert ?

Wenn ja gerne mal testen.

die Config bootet, schreibt in about the Mac wieder die HD6000

CPU ist definitiv der i3 5010u