

UPS Backup Battery Power - Fehlermeldung - gelöst!

Beitrag von „Doesel“ vom 5. März 2020, 16:56

Danke! Ich schaue heute Abend, falls ich es wieder zum Laufen bekommen sollte, mal nach diesen Optionen. Aber ich bin mir sicher dass ich diese Optionen nicht gesetzt habe. Aber wer weiß...

Die Frage ist nur, warum diese Fehlermeldung sich jetzt erst zeigen sollte, wo es doch von Anbeginn an immer problemlos lief, und es augenscheinlich mit den restlichen Problemen des PCs zusammenzuhängen scheint..

Ich denke, dass ich das ursprüngliche Problem in den Griff bekommen muss, dann löst sich das MacOS Problem von ganz alleine.. 

/Nachtrag:

so, habe mir das BIOS nochmal genauer angeschaut und ein, zwei Änderungen vorgenommen. Weiterhin hab ich -v als boot Argument hinzugefügt. Nun sehe ich, dass der Rechner bei

„SMCSuperIO ssio: @ detected device ITE IT8686E“

„SMCSuperIO ssio: @ starting up SuperIO sensors done 1“

Hängt bzw. dort ewig braucht.

Kann es damit zu tun haben, dass ich intern auch Lüfter umgesteckt habe auf dem Board?