

Erledigt

Thunderbolt nicht kompatibel mit Audio Interface

Beitrag von „lev92“ vom 5. März 2020, 16:37


Hallo Liebe Forenmitglieder,

ich habe es heute geschafft meinen Hackintosh zum Laufen zu bringen. Scheint alles zu funktionieren außer der Thunderbolt Anschluss.

Meine UAD Console teilt mir mit: "No devices found". Komischerweise hatte ich das auch unter Windows. Da ich aber einen MacBook Pro hier herumliegen hatte, habe ich den genutzt in der Zwischenzeit.

Jetzt meine Frage. Muss ich irgendwelche Einstellungen im BIOS angehen, dass der Thunderbolt Anschluss nicht nur für's Laden sondern auch Daten übertragen aktiviert wird? Kenne mich da um ehrlich zu sein nicht besonders gut aus und die Einstellungen sind für mich Fachchinesisch.

Hier die Aussage von UAD:



Hier die [BIOS Settings](#):



Lieber Gruß