

Gigabyte Z390M Gaming

Beitrag von „ThomasG“ vom 5. März 2020, 17:54

So, ich habe mit den angepassten Settings für USB noch bis zum nächsten Abend mit dem iMac18,3 getestet. Es hat alles funktioniert und es gab auch keine Aussetzer beim Bluetooth oder WiFi.

Danach bin ich aber dem Rat hier gefolgt und habe die Config wieder auf iMacPro1,1 geändert. Dabei auch USB für das SMBIOS entsprechend korrigiert. Mit den Anpassungen scheint jetzt auch da alles einwandfrei zu laufen. Keine Ruckeln oder sonst irgendwas auffälliges bei Bluetooth oder WiFi. Ich werde die Config auch noch oben im Original-Post anhängen.

Danke für Eure Tips und Tricks.

Bleibt immer noch mein ACPI Fehler, den ich in diesem Post beschrieben habe:

[Gigabyte Z390M Gaming](#)

