

In Arbeit

AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS

Beitrag von „ralf.“ vom 6. März 2020, 10:55

In den Windows Einstellungen Hyper-v deaktivieren. "Windows Features"