



# Das offizielle Catalina 10.15.3 ist erschienen

Beitrag von „Arkturus“ vom 6. März 2020, 11:38

ich habe in meinem MacBookPro 15,1 eine WWAN Card ME906s eingebaut und bin nach diesem [Thread](#) vorgegangen. Leider ohne Erfolg. In der Systemseteuerung findes sich zwar ein Huawei Modul, welches im Systembericht unter USB gezeigt wird, lässt sich aber nicht konfigurieren.



Card zum laufen bekommen? Wenn Ja, was ist



EDIT: habe auch [diesen Thread](#)probiert, keine Änderung.

EDIT: Ich habe bisher keine DSDT/SSDT gepatcht und wüsste auch nicht was ich da tun müsste. Kann hier evt. [Fredde2209](#) helfen?