


Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. März 2020, 04:00

Hm. Also für meine Begriffe (bin da aber auch kein Fachmann) sieht die Ausgabe im Terminal eigentlich normal aus. Zum Vergleich bei mir:



Was ist, wenn du die Fenvi komplett raus baust? Falls das das Problem behebt, könntest du es mal mit dieser probieren:

<https://www.amazon.de/Bluetooth...-Flughafen/dp/B00MBP25UK/>

Kann halt nur kein 5-GHz-WLAN.

Oder nochmal ne neue Fenvi T919.