

Kurz und Knackig: AMD RX Grafikkarten in macOS Installieren

Beitrag von „orbislacteus“ vom 9. März 2020, 08:44

Hi Jungs,

ich habe an meinem Hackintosh-Forum bisher eine RX 460 von Gigabyte problemlos betrieben. Diese war auf einem Externen Dock, welches an den WLAN PCI angeschlossen ist. Der Ganze Rechner ist lautlos und passiv gekühlt, außer die Grafikkarte. Jetzt habe ich eine der lüfterlosen RX 460 von XFX ergattert und diese angeschlossen. Allerdings läuft die nicht rund. Ich bekomme einen Neustart beim Bootvorgang, sobald er die Grafiktreiber initialisiert. Kennt sich jemand mit dem Typus aus?

Verstehe nicht, warum es bei Gigabyte funktioniert und bei XFX nicht. Ist ja derselbe Chip.