

# **Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3**

**Beitrag von „pascal\_s“ vom 10. März 2020, 13:59**

Okay danke. heißt es sollte funktionieren? Bekomme aktuell mein Thunderbolt Audio Interface nicht zum laufen. Kann das mit den USB Custom Kext zusammenhängen? Oder vielleicht auch noch ein Treiberproblem.

Wir haben ja fast ein identisches System. Wie hast du das gelöst mit der PCI Kosmetik?