

# Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3

Beitrag von „pascal\_s“ vom 10. März 2020, 15:23

Treiber sind installiert. aktuelle 64 bit Version

Boot Support Disabled

Usb Support Disabled

Security steht auf 0

GPIO - sorry hier weiß ich nicht was oder wo das ist -- bearbeitet -- GPIO3 Force Pwr ist disabled. meinst du das?

windows teste ich gleich da macht der alte Treiber von moti generell Probleme auch über usb Verbindung