

Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3

Beitrag von „pascal_s“ vom 10. März 2020, 17:12

Super das läuft nun auch..von 1.5.58 auf 3.1.100

Mit der neuesten Bios Firmware habe ich auch ganz schlechte Erfahrungen. Bekomme unter 3006 keinen Boot hin. unter 2002 alles problemlos

Danke für deine Hilfe! Wie schaut das denn jetzt auch mit der PCI Kosmetik? Brauche ich das?

Bei meiner Vega wird der Temperatur wert falsch ausgelesen (130grad). Kann mich erinnern durch eine SSDT wurde das Problem gelöst