

Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3

Beitrag von „DSM2“ vom 10. März 2020, 17:50

Ja, Custom Kext ist auf Dauer die beste Lösung den jetzt bist du abhängig von Port Limit Patch und USBInjectAll,

Apple braucht nur mal eine Kleinigkeit ändern und du sitzt ohne vollwertiges USB bis ein neuer Patch am start ist.

Daher Kext nach Anleitung erstellen und anschließend die Port Limit Patches aus der config.plist entfernen bzw die Custom Kext in die EFI hinterlegen.

Zwecks iStat:

Hinterleg mal diese Kexte in deine EFI und entferne die du bereits drin hast.

Sind etwas abgeänderte FakeSMC+Plugins.

Edit:

Ich sehe grad das dir die GPU Die zweimal dargestellt wird, hast du zwei Karten unterschiedlicher Hersteller drin oder mehrere GPU Sensor Kexte?