

Erledigt

## AE\_NOT\_FOUND ACPI Error

Beitrag von „al6042“ vom 10. März 2020, 19:46

Stimmt... die Datei sieht sauber aus.

Habe trotzdem nochmal die SMBIOS-Angaben aktualisiert.

Versuche es bitte mal mit der beiliegenden Datei.

Sollte das nicht klappen, drücke im Clover Bootmenü die F11-Taste für einen NVRAM-Reset.

Achtung: Die Kiste wird dadurch neu gestartet... nicht wundern, dass gehört so. 😊