

Umsetzung prüfen

Nach erfolgreichem Start, ständige Hänger


Beitrag von „pfalzkind“ vom 11. März 2020, 16:24

kann es sein das der ICH10 nicht passt ?

Evtl. falsche SMBIOS ?

Ich habe Macbook Pro 15,2 u. 15,4 getestet.

Hier mal 2 Screenshots aus Windows -



So, ich habe jetzt einen Klon des Systems auf eine ext. HDD (USB) vorgenommen.

Und siehe da, ich muss das von [anonymous writer](#) gefundene bestätigen.

Von der USB HD ist es erwartungsgemäß zäher, aber die Aussetzer und der minütliche Ladekreis sind verschwunden.

Ich werde jetzt OSX auf der M2 installieren und WIN10 auf die SanDisk verschieben.

An dieser Stelle,

Vielen Dank an [anonymous_writer](#) und [g-force](#) für die Hilfe.