

In Arbeit

AMD Vanilla OpenCore USB 3.0 Ports funktionieren nicht

Beitrag von „dereinefinn“ vom 12. März 2020, 02:30

Hey,

ich versuche nun schon seit einigen Tagen einen High Sierra Hackintosh zu installieren. Nun habe ich es endlich bis zum Installer geschafft, aber weder Maus noch Tastatur funktionieren oder werden erkannt. Ich benutze den OpenCore Bootloader(neuste Version) und versuche macOS High Sierra 10.13.6 zu installieren.

Meine Komponenten:

AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GTX 1070ti

Gigabyte Aorus B450 Pro

16gb DDR4 RAM

Ich würde mich sehr über eine hilfreiche Antwort freuen 😊

Mit freundlichen Grüßen

Finn